



Câmara Municipal de Guaxupé

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 19.092.303/0001-00

TRANSPARÊNCIA, RESPEITO E TRABALHO.

INDICAÇÃO Nº 183 / 2013

JOÃO FERNANDO DE SOUZA

Nos termos regimentais desta Câmara Municipal de Guaxupé,

INDICA

AO

PREFEITO MUNICIPAL

JARBAS CORRÊA FILHO

→ Que o Departamento Municipal de Obras ratifique junto aos prestadores de serviços ao município, especificamente àqueles para limpeza com roçadeiras portáteis, a obrigatoriedade de utilização de EPI (Equipamentos de Proteção Individual), sendo indispensável a utilização de calçado de segurança, perneira de couro, protetor auricular, protetor facial, óculos de segurança, luva de vaqueta, além do uso obrigatório de tela protetora (biombo) no local a ser efetuada a roçada.

JUSTIFICATIVA

- Em toda parte onde pessoas trabalham com máquinas existe o perigo de acidentes. Por isso, torna-se necessária a precaução ao conceito de segurança com o trabalho de roçadeiras.
- Faz parte disso os equipamentos de segurança, a vestimenta de proteção adequada para o trabalho e os acessórios de segurança.
- A ação conjunta desses componentes oferece ao operador a melhor proteção possível. Trata-se de uma modalidade de riscos ao operador que não utilizar os equipamentos necessários para execução das tarefas.
- O município pode ser surpreendido com possíveis problemas advindos ao mau uso das roçadeiras, a exemplo de pedras "**voando**" nos vidros dos carros e **quebrando-os**, (**ato verídico**) além de possíveis riscos à pintura.

Plenário, Maria Gabriela Monteiro Melo da Câmara Municipal de Guaxupé.

EM 03 de OUTUBRO de **2013**.

JOÃO FERNANDO DE SOUZA

Vereador

Exercício 2013/2016



Câmara Municipal de Guaxupé

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 19.092.303/0001-00

TRANSPARÊNCIA, RESPEITO E TRABALHO.

NORMAS E VESTUÁRIO DE SEGURANÇA

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA LIMPEZA COM ROÇADEIRA PORTÁTEIS:

- a) calçado de segurança;
- b) perneira de couro;
- c) protetor auricular;
- d) protetor facial;
- e) óculos de segurança;
- f) luva de vaqueta;

TRABALHADOR

- Receber treinamento para a função;
- Conhecer os riscos da tarefa;
- Treinamento em segurança e prevenção de acidentes e primeiros socorros;
- Treinamento em combate a princípios de incêndios.

RECOMENDAÇÕES NO USO DE ROÇADEIRA PORTÁTEIS

- a) Antes de iniciar o serviço o operador deve verificar o local a ser roçado, avaliando se próximo não há pessoas ou veículos;
- b) Percorrer o local onde ocorrerá a atividade para verificar, se não há abelhas ou outro tipo de obstáculo;
- c) Ao notar a presença de pessoas ou veículos, pare a atividade imediatamente e informe para os mesmos se afastarem;
- d) Fica terminantemente proibido deixar outra pessoa que não seja habilitada para esta função utilizar o equipamento;
- e) Para a realização da atividade é necessário o uso de camisa manga longa, protetor solar, chapéu ou boné com aba protetora;
- f) Na utilização de roçadeiras mecânicas manuais ou motorizadas ao redor de estacionamentos, escritórios, estradas onde tenha fluxo de veículo e funcionários trabalhando, fica obrigatório uso de tela protetora (biombo) no local a ser efetuada a roçada, o não cumprimento ocorrerá à paralisação do serviço imediatamente, sendo de responsabilidade a fiscalização, orientação e o cumprimento deste item do encarregado/ supervisor;
- g) Só devem ser utilizadas roçadeiras que possuam dispositivos de proteção que impossibilitem o arremesso de materiais sólidos;
- h) Somente será permitida a utilização de roçadeira mecânicas manuais que:
 - 1) Utilizem para corte, fios de nylon (não pode ser lâmina de aço);
 - 2) Possuam protetor de lâmina;
 - 3) Não apresentem vazamentos de combustível;
 - 4) Cabo de alimentação do equipamento não possua emendas e fissuras na capa protetora.

PROCEDIMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRAS A COMBUSTÍVEL

- 1) Não deixe o combustível cair no escapamento ou motor quente;
- 2) Reabasteça em áreas ventiladas;
- 3) Recoloque a tampa do tanque e enxugue o excesso de combustível;
- 4) Não fume durante o reabastecimento.
- 5) Para armazenamento e abastecimento do combustível utilizar galão anti-explosão



Câmara Municipal de Guaxupé

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 19.092.303/0001-00

TRANSPARÊNCIA, RESPEITO E TRABALHO.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- Em dias de muito calor, não use o equipamento por tempo prolongado.
- Não fume quando estiver trabalhando com a roçadeira
- Seja extremamente cuidadoso ao trabalhar em terrenos acidentado e em dias de chuva.
- Mantenha o protetor da lâmina corretamente fixado, nunca trabalhar sem o protetor.
- Afaste-o, mas não o retire da máquina.
- Assegure-se de que não há pessoas, ou animais a menos de 15 metros de distância.
- Se a lâmina entrar em contato com algum objeto duro pare o motor e verifique se ocorreu quebra ou trinca na lâmina.
- Tenha muito cuidado quando operar a máquina em terreno com cercas de tela de arame ou perto de fio elétrico.





Câmara Municipal de Guaxupé

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 19.092.303/0001-00

TRANSPARÊNCIA, RESPEITO E TRABALHO.

NORMAS E VESTUÁRIO DE SEGURANÇA

Sempre há o perigo de acidentes quando as pessoas realizam seus trabalhos utilizando máquinas, sejam máquinas de grande ou de pequeno porte. As de pequeno porte, que nem por isso são menos perigosas, estão incluídas também as roçadeiras.

É preciso ter muito cuidado ao operar estas máquinas, e os cuidados são vários: cuidados com a operação do aparelho, cuidados com manutenção, cuidados para se usar o vestuário adequado, entre outros. Na verdade, é preciso inclusive planejar a ação de roçar (no caso das roçadeiras), pois dessa forma o trabalho se tornará mais prático, fácil, rápido e também seguro.

Abaixo, você conferirá valiosas dicas de segurança e de quais são as roupas corretas para se usar. Dessa forma, o trabalho será muito mais seguro e a possibilidade de ocorrer acidentes diminui-se consideravelmente.

NORMAS DE SEGURANÇA

A) ARMAZENAMENTO

- Sempre guarde a roçadeira em lugares secos e longe de qualquer fonte de calor.
- Sempre transporte a roçadeira com o motor desligado.

B) LIGAR

- Antes de ligar o equipamento, verifique se o parafuso de fixação da lâmina de corte está bem apertado.
- Verifique se a alavanca do acelerador está funcionando normalmente antes de ligar o equipamento.
- Antes de ligar o equipamento verifique também se o acessório de corte (lâmina ou carretel de Nylon) está girando livremente.
- Nunca ligue a roçadeira em ambientes fechados ou com pouca ventilação.
- Antes de ligar o equipamento verifique se não ocorreu vazamento durante o
- abastecimento. Se houve algum derramamento de combustível durante o abastecimento, limpe muito bem as partes afetadas da máquina e ligue-a longe do lugar onde ocorreu o derramamento de combustível, pois as faíscas provocadas pela ignição do motor podem provocar um acidente.
- Não ligue o motor sem ter montado o braço da roçadeira.
- Assegure-se de que todos os equipamentos de segurança estejam em perfeita ordem antes de ligar a roçadeira.

C) DURANTE O TRABALHO

- Nunca utilize a roçadeira com alguma parte de proteção danificada ou faltando.
- Não utilize o equipamento quando estiver cansado, sob efeitos de álcool ou outras drogas.



Câmara Municipal de Guaxupé

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 19.092.303/0001-00

TRANSPARÊNCIA, RESPEITO E TRABALHO.

- Utilize equipamentos de segurança pessoal como, luvas, botas, roupas especiais, óculos de proteção, protetor auricular e capacete.
- Não permita que pessoas não preparadas utilizem o equipamento.
- Não permita que outras pessoas ou animais fiquem a menos de 15 metros do equipamento quando este estiver em funcionamento.
- Nunca utilizar acessórios de corte diferentes dos especificados pelo fabricante.
- Em rotação lenta o conjunto de corte não deve girar. Trabalhe sempre em posições que ofereçam equilíbrio e estabilidade. Trabalhar em planos muito irregulares pode provocar acidente.
- Nunca toque no acessório de corte com o motor ligado. Para efetuar qualquer operação de manutenção desligue o motor.
- Nunca abasteça com o motor ligado ou próximo a qualquer fonte de calor e/ou faíscas.
- Não fume enquanto opera a roçadeira.
- Nunca abra tampa do tanque com o motor em funcionamento.
- Quando estiver utilizando a roçadeira, evite cortar muito rente ao solo para evitar colisões com pedras e/ou outro detritos.

VESTUÁRIO DE SEGURANÇA

Ao trabalhar com uma roçadeira sempre utilize equipamentos de proteção individual (EPI's). A utilização desses equipamentos não elimina o risco de acidentes, mas reduz suas consequências. O seu revendedor pode aconselhá-lo na escolha do vestuário adequado.

Os vestuários de segurança nunca devem ser folgados no corpo do operador, isso atrapalharia a operação e poderia, inclusive, causar acidentes. Não se deve utilizar roupas largas, jóias ou cabelos compridos soltos enquanto opera a roçadeira, pois os mesmos podem prender em alguma parte móvel do equipamento e causar um grave acidente.

- Utilize sapatos de segurança com sola de borracha e biqueira de aço.
- Utilize sempre óculos ou viseira de proteção.
- Utilize protetores auriculares ou tampões.
- A utilização de equipamentos deste tipo requer uma atenção redobrada, pois eles reduzem a capacidade do operador em perceber sinais de perigo tais como gritos ou alarmes.
- Utilize luvas que permitam absorver o máximo de vibrações possível.